



Внимание! Подключение перемычки между контактами 4-5 приводит к выходу из строя блока управления

Подключить при
отсутствии
фотоэлементов

